

EcoDeco

Quick Casting Stone



عن المنتج:

Eco-Deco AS100 عبارة عن مواد طبيعية ذات أساس مائي تحضر بطريقة سهلة وآمنة تم توفيرها لمجموعة واسعة من التطبيقات الزخرفية والديكور والأعمال الفنية والهدايا وللإكسسوارات والتي تصلح للاستخدام الداخلي والخارجي.

يمكن تلوين Eco-Deco AS100 باستخدام الألوان الخاصة المتوفرة على متجرنا الإلكتروني.

التطبيقات:

يمكن لـ Eco-Deco AS100 نسخ أي سطح أو نسيج تقريبًا مثل العناصر التالية:

أواني الضيافة

الهدايا الشخصية

التمائيل

عناصر الإضاءة

قطع ديكور منزلية

إكسسوارات

تطبيقات فنية كثيرة يمكن للمستخدم تنفيذها وفقا لأفكاره.

مزايا Eco-Deco AS100

1. خفيف الوزن وقوي ومتين
2. آمن وسهل التنظيف وغير ضار بالصحة.
3. خالي من المذيبات مع عدم وجود المركبات العضوية المتطايرة.
4. ينسخ أدق التفاصيل الموجودة بالقوالب.

RESINEST

Crafts

Get In Touch

Resin Est. For Art & Craft Supplies

Amman – Jordan +962 079 580 79 79

resinestjo@gmail.com

Eco-Deco is a Registered Trademark

EcoDeco

Quick Casting Stone



التعليمات الفنية

التحضير:

من الضروري استخدام ميزان رقمي من النوع الجيد لتحضير المواد حسب التعليمات وحتى لا يفقد المنتج النهائي القوة المطلوبة بعد الجفاف التام بالإضافة إلى استخدام أدوات نظيفة للخلط وأن يتم العمل في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن أشعة الشمس والحرارة المباشرة.

نسب الخلط بالوزن:

إضافة 40% من السائل AS100 يضاف إلى المسحوق AS100 Base ويخلط جيداً.

طريقة الخلط:

يجب عليك استخدام سكين غير حاد مثل العصي الخشبية ، والعصي المعدنية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، أو جهاز خلط كهربائي للكميات الكبيرة والخلط بسرعة متوسطة. أضيفي كمية المسحوق تدريجياً إلى السائل AS100 والخلط حتى يصبح المزيج ناعماً ومتجانساً وخالياً من الكتل ثم البدء بصب الخليط في القالب.

كمية الاستهلاك:

1.5 غرام مسحوق لكل واحد سم مكعب.

التلون:

يمكن إضافة الصبغات قبل أو بعد إضافة البودرة إلى السائل بكمية قليلة جداً وزيادتها تدريجياً وخلطها جيداً مع الخليط مع ملاحظة أن درجة اللون لا تتعدى 20٪ من درجة اللون الأصلي وإلا سيؤدي إلى عدم الجفاف جيداً ، مع العلم أن قوة اللون تظهر بعد الشفاء التام خلال 24 ساعة.

الصب بالقوالب:

بعد الحصول على المزيج الناعم مع أو بدون لون ، اسكبي من المنتصف إلى الأطراف حتى يدخل الخليط إلى الأماكن الضيقة. بعد الانتهاء من الصب ، هز القالب برفق من الحواف حتى تخرج الفقاعات إلى الأعلى وتخلص منها بواسطة مسدس هواء حراري أو شعلة.

الجفاف والجفاف التام:

مدة الجفاف الأولي من 30-60 دقيقة حسب حجم القطعة ، ثم أخرج القطعة واتركها لمدة 24 ساعة ، ثم قم بإجراء عملية الحف عند اللزوم بورق الصنفرة أو الليفة الخشنة كما يمكنك طلاء قطعك الفنية بالورنيش الشفاف إذا لزم الأمر.

RESINEST



Get In Touch

Resin Est. For Art & Craft Supplies

Amman – Jordan +962 079 580 79 79

resinestjo@gmail.com

Eco-Deco is a Registered Trademark

EcoDeco

Quick Casting Stone



الإحتياطات:

1. عليك أن تحافظ على عبوات المواد مغلقة جيداً وبعيداً عن الرطوبة وفي مكان جاف وفي درجة حرارة تتراوح بين 5-30 درجة مئوية.
2. الخلط بسرعة متوسطة لتجنب تكون الفقاعات التي تؤدي إلى هشاشة الخليط بعد الجفاف الكامل ، مع التأكيد على أن المادة سريعة الجفاف ، ويجب سكبها فور الانتهاء من عملية الخلط.
3. المادة غير سامة ، لكن السائل يكون لزجاً قليلاً المسحوق ينتج بعض الغبار ، لذلك تجنب ابتلاع السائل واستنشاق الغبار.

صلاحية المنتج:

مدة الصلاحية سنتان من تاريخ الإنتاج المطبوع على النشرة المرفقة مع المنتج.

طلب المساعدة الفنية:

إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات إضافية أو لديك أي إستفسارات يمكنك الاتصال بنا عبر WhatsApp على 0795807979 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
سوف نقدم لك المساعدة الفورية بكل سرور.

RESINEST

Crafts

Get In Touch

Resin Est. For Art & Craft Supplies
Amman – Jordan +962 079 580 79 79
resinestjo@gmail.com

Eco-Deco is a Registered Trademark